

# Термометры сопротивления Модель TR227, Компактный дизайн с программируемым вторичным преобразователем

WIKA Типовой лист TE 60.19

## Применение

- Машиностроение, станкостроение и резервуары
- Энергетические и силовые установки
- Системы кондиционирования и охлаждения

## Специальные особенности

- Применения в диапазонах от -50 °C до +250 °C
- Встроенный преобразователь (программируемый через программное обеспечение)
- Компактный дизайн

## Описание

Данная серия термометров сопротивления была разработана для измерений сред жидкостей и газов. Они применимы при максимально допустимом давлении, менее 36 бар (зависит от длины погружения и диаметра штока). Все электрические части защищены от воздействия воды и вибрации. Длина погружения, подключение к процессу и датчик могут быть выбраны из информационного текста заказа.

Модель TR227 полностью с защитной гильзой (сварная конструкция) и фиксированным присоединением к процессу и непосредственно вкручиваемый в процесс измерения. Для электрических подключений используется стандартный DIN разъем или разъем с фиксацией M12 x 1. Встроенный программируемый (через программное обеспечение) вторичный преобразователь с выходным сигналом 4 ... 20 mA гарантирует легкую и надежную передачу значений измеряемой температуры.



Термометр сопротивления,  
Компактный дизайн TR227

Модель TR227  
с шейкой

## Датчик

Датчик расположен на кончике штока.

### Способ присоединения датчика

- 3 проводная

### Погрешность датчика

- Класс В по DIN EN 60 751
- Класс А по DIN EN 60 751

### Значения сопротивления и погрешность

Значения сопротивления и предел погрешности платиновых измерительных резисторов соответствуют DIN EN 60 751. Номинальное значение сенсора Pt 100 при 0 °C равно 100 Ω. Температурный коэффициент  $\alpha$  в диапазоне от 0 °C до 100 °C обратно пропорционально зависит от температуры:

$$\alpha = 3.85 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

Зависимость между температурой и сопротивлением описывается в DIN EN 60 751. Также в данном стандарте приведены таблицы значений сопротивления в зависимости от температуры °C.

Класс	Погрешность в °C
A	0.15 + 0.002 •  t  <sup>1)</sup>
B	0.3 + 0.005 •  t

1) | t | значение температуры по модулю

### Измерительная вставка

Измерительная вставка не сменяется.  
Диапазон применения: -50 ... +250 °C

### Присоединение к процессу

- Внешняя резьба, материал: CrNi-сталь

Защ.гильза диам.в мм	Внешняя резьба				
	G 1/4 B	G 3/8 B	G 1/2 B	1/4 NPT	1/2 NPT
3	x	x	x	x	x
6	x	x	x	x	x
<b>6, сужение до 3 мм</b>	x	x	x	x	x
8	-	x	x	-	x
<b>8, сужение до 6 до 3 мм</b>	-	x	x	-	x

### Защитная гильза

- Материал: CrNi-сталь

Защ.гильза диам.в мм	Длина погружения U <sub>1</sub> в мм									
	25	50	75	100	160	200	300	400	500	
3	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>6, сужение до 3 мм</b>	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-
8	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>8, сужение до 6 до 3 мм</b>	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x

### Шейка


- Материал: CrNi-сталь

■ Длина: 70 мм

■ Диаметр: 9 мм


Основные значение и погрешность для платиновых сопротивлений по DIN EN 60 751

Температура (ITS 90) °C	Значение сопротивления Ω	Погрешность DIN EN 60 751	
		Класс А °C	Класс В °C
-50	80.31	± 0.25	± 0.09
0	100	± 0.15	± 0.06
50	119.40	± 0.25	± 0.09
100	138.51	± 0.35	± 0.13
150	157.33	± 0.45	± 0.17
200	175.86	± 0.55	± 0.2
250	194.1	± 0.65	± 0.24





**Размеры в мм****TR227**


L-разъем по  
DIN EN 175301-803




Разъем с фиксацией  
4-контактный, M12 x 1

**TR227, с шейкой**


L-разъем по  
DIN EN 175301-803



Разъем с фиксацией  
4-контактный, M12 x 1

**Пояснение:**

- U<sub>1</sub> Длина погружения с цилиндрической резьбой
- U<sub>2</sub> Длина погружения с конической резьбой
- E Резьба
- d Диаметр защитной гильзы
- K<sub>E</sub> С коническими резьбами:  
Вкручиваемая длина,  
с 1/2 NPT около 8.1 мм



## Технические данные

## Модель TR227


Максимальный диапазон термометра	-50 °C ... +250 °C
Настраиваемый диапазон преобразователя	-150 °C ... +850 °C
Измерительный диапазон	Минимальный 20 K
Начальное значение диапазона, настраиваемое	-150 °C ... +150 °C
Конечное значение диапазона, настраиваемое	Зависит от начального значение, смотри диаграмму на странице 5
Базовая конфигурация	3-проводная 150 °C
Ток датчика	Около 0.5 mA
<b>Аналоговый выход</b>	4 ... 20 mA 2-проводная схема
Погрешность по DIN EN 60770, 23 °C ± 5 K	± 0.2 % <sup>1)</sup> (преобразователь)
Линеаризация	В соответствие с DIN EN 60751
Ошибка линеаризации	± 0.1 % <sup>2)</sup>
Температурный коэф-т $T_K$ нуля диапазона	± 0.1 % / 10 K <sub>Ta</sub> или <sup>3)</sup> ± 0.15 K / 10 K <sub>Ta</sub> ± 0.15 % / 10 K <sub>Ta</sub>
Время прогрева $t_{90}$	< 1 мс < 10 ms
Сигнализация	Выгорание датчика
	Настраиваемо: NAMUR ниже шкалы < 3.6 mA (обычно 3 mA) NAMUR выше шкалы > 21.0 mA (обычно 23 mA)
	K3 датчика
Нагрузка $R_A$	Не настраиваемо, в основном NAMUR ниже шкалы < 3.6 mA (обычно 3 mA) $R_A \leq (U_B - 10 V) / 0.022 A$ с $R_A$ в Ом и $U_B$ в Вольт
Эффект нагрузки	± 0.05 % / 100 Ом
Эффект напряжения питания	± 0.025 % / В
<b>Напряжение питания</b>	
От цепи 4 ... 20 mA	DC 10 ... 36 V
Входная защита питания	От неправильной полярности
Максимально допустимое колебание	10 % с 24 В / максимальная нагрузка 300 Ом
<b>Электромагнитная совместимость (ЭМС)</b>	По директиве ЭМС 89/336/EWG DIN EN 61 326:2002
<b>Условия окружающей среды</b>	
Температура окр.среды и хранения	Стандартный диапазон: -40 ... +85 °C
<b>Специальные особенности</b>	
Единица температуры	Выбираема: °C, °F, K
Информационная дата	№-Таг, Описание и сообщения через ячейку памяти в преобразователе
Данные конфигурации и калибровки	Постоянно хранятся в электронно-программируемом ПЗУ
Пылевлагозащита	IP65 по EN 60 529 / IEC 529
Масса	Около 0.2 до 0.7 кг (в зависимости от исполнения)
Размеры	Смотрите чертежи

Технические данные в % зависят от диапазона

- 1) Для диапазона менее 50 K дополнительно: 0.1 K,  
Для диапазона более 550 K дополнительно: 0.1 %
- 2) ± 0.2 % с измерительными диапазонами с начальным значением менее чем 0 °C или более чем 800 K
- 3) Какая не было бы большая

**Диаграмма нагрузки**

Допустимая нагрузка зависит от напряжения цепи питания




## Возможные комбинации начального значения диапазона измерения/ конечного значения диапазона измерения

Конечное значение диапазона измерения зависит от его начального значения. Это можно увидеть на приведенной ниже диаграмме.

Программное обеспечение проверяет правильность диапазона измерений. Возможны только допустимые значения.

Также возможны настройки промежуточных значений, с наименьшим разрешением в 0.1 °C.

### Диаграмма для измерительных диапазонов



### Примечание:

Измерительный диапазон ограничен применением  
диапазона датчика, который настраивается через  
преобразователь.

мин.: -50 °C



макс.: +150 °C (без шейки)

макс.: +250 °C (с шейкой)

## Схемы электрических присоединений


L-разъем по  
DIN EN 175301-803

4 ... 20 mA



Разъем с фиксацией  
4-контактный, M12 x 1

4 ... 20 mA



## Присоединение к программатору

Устройство питания

вход

Разъединение



желтый\*

зеленый \*


красный  
черный

TR227  
(пример соединения  
с L-разъемом)

Желтый\* и зеленый\*  
присоединяются только в  
случае, если преобразова-  
тель находится в линии.  
Если настройки происходят  
в производственных поме-  
щениях, дополнительного пи-  
тания не требуется, так как  
питания программатора  
достаточно.



RS 232-C

**Принадлежности****Набор средств для настройки****Общий вид программного обеспечения****Принадлежности (пожалуйста заказывайте отдельно)****№ Заказа**

Набор сдедств для настройки для T12 и T24  
 Программное обеспечение T24 на 3.5" дискете 1)

36 34842

23 75385

1) Свободная загрузка с домашнего сайта WIKA, [www.wika.de](http://www.wika.de)

## Форма заказа

Номер поля	Код	Особенности
1	<input type="checkbox"/> T	Тип и количество датчиков 1 x Pt100 диапазон применения -50 °C ... +150 °C
	<input type="checkbox"/> 1	1 x Pt100 диапазон применения -50 °C ... +250 °C
2	<input type="checkbox"/> B	Погрешность датчика Класс В по DIN EN 60 751
	<input type="checkbox"/> A	Класс А по DIN EN 60 751
3	<input type="checkbox"/> ?	Другой При соединение к процессу please state as additional text
	<input type="checkbox"/> GD	G 1/2 B
4	<input type="checkbox"/> GB	G 1/4 B
	<input type="checkbox"/> GC	G 3/8 B
5	<input type="checkbox"/> ND	1/2 NPT
	<input type="checkbox"/> NB	1/4 NPT
6	<input type="checkbox"/> L	Внешний диаметр защитной гильзы 3 мм
	<input type="checkbox"/> 3	6 мм
7	<input type="checkbox"/> M	6 мм, сужение до 3 мм
	<input type="checkbox"/> E	8 мм
8	<input type="checkbox"/> S	8 мм, сужение до 6 мм, до 3 мм
	<input type="checkbox"/> 0025	25 мм
9	<input type="checkbox"/> 0050	50 мм
	<input type="checkbox"/> 0075	75 мм
10	<input type="checkbox"/> 0100	100 мм
	<input type="checkbox"/> 0160	160 мм
11	<input type="checkbox"/> 0200	200 мм
	<input type="checkbox"/> 0250	250 мм
12	<input type="checkbox"/> 0300	300 мм
	<input type="checkbox"/> 0400	400 мм
13	<input type="checkbox"/> 0500	500 мм
	<input type="checkbox"/> Z	Длина шейки Без
14	<input type="checkbox"/> 1	70 мм
	<input type="checkbox"/> A	Электрические присоединения L-разъем по DIN EN 175301-803
15	<input type="checkbox"/> C	Разъем с фиксацией, M12 x 1, 4-контактный
	<input type="checkbox"/> ?	Другой Укажите дополнительно
16	<input type="checkbox"/> W	Разъем Стандартная конструкция
	<input type="checkbox"/> ?	другой Укажите дополнительно
17	<input type="checkbox"/> EA	Измерительный диапазон -50 °C ... +50 °C
	<input type="checkbox"/> EH	-50 °C ... +150 °C
18	<input type="checkbox"/> 1A	0 °C ... 50 °C
	<input type="checkbox"/> 1B	0 °C ... 80 °C
19	<input type="checkbox"/> 1E	0 °C ... 100 °C
	<input type="checkbox"/> 1F	0 °C ... 120 °C
20	<input type="checkbox"/> 1H	0 °C ... 150 °C
	<input type="checkbox"/> 1L	0 °C ... 200 °C
21	<input type="checkbox"/> 1M	0 °C ... 250 °C
	<input type="checkbox"/> ??	По спецификации заказчика (примите во внимание диапазон датчика)
22	<input type="checkbox"/> DA	Дополнительно НЕТ
	<input type="checkbox"/> 1	Z Сертификат качества
23	<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> Z Дополнительный текст
	<i>Дополнительный текст пишите четко и ясно</i>	

Код заказа:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- Z - <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> -			<input type="checkbox"/>	- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						

Доп.текст:

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из печати.  
Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.